

## Accessoires

### ■ **SFE50** Guide de câble pour mise à la terre



#### Application


Guide de câble pour mise à la terre sans profil avec perche télescopique de mise à terre polygonale type PES 1350.

#### Description

Peut être fixé comme accessoire en haut du tuyau polygonal.

#### Matériel

Al, acier inoxydable

Réf. article										Kg 
649.001.143										0.385

Caractéristiques techniques: **Guide de câble pour mise à la terre SFE50**

	649.001.143
Spécifications commerciales	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85359000
<b>pays d'origine</b>	CH
Spécifications logistiques	
<b>Kilo / pièce</b>	0.385 kg

